



當您使用 CUDY 無線路由器連線上網時，若發現 WAN 燈號顯示異常，您可以透過以下步驟進行簡單的故障排查

確認無線路由器的線路連接是否正確 請參照以下示意圖，確保數據機、路由器與電腦的連線正確



- 前端網路供應商數據機的 LAN 埠接至路由器的 WAN 埠
- 路由器的 LAN 埠接至電腦後方的網路孔上
- 如前方數據機燈號不亮或故障，請聯繫網路供應商(ISP)協助解決後再做設定

檢查 RJ-45 接頭的卡榫是否完好，並確保網路孔沒有髒污或損壞



更新 CUDY 無線路由器韌體至最新版本 CUDY 透過韌體更新來提升路由器效能
並修復已知問題
建議您始終保持路由器使用最新韌體版本

 WAN模式

 無線中繼

 無線網路

 VPN

 強制門戶

 韌體升級

韌體升級

自動更新

自動更新

目前時間 2025-05-28 10:53:50

更新時間

保存&應用

線上更新

韌體版本 2.3.4-20250107-115913

硬件 WR3000S V1.0

檢查更新

衛星更新

Mesh設備	主機型號	韌體版本	最新韌體版本
WR1500	WR1500	2.3.1	-

檢查更新

cudy

 **SOFONG-INT**
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓